

Popravak oštećenja (ulegnuća) na drvu bez upotrebe punila



Što je potrebno ?




Peglom (glačalom) se udubljenje “izvlači” iz drva.

Potrebni su:

- Pegla (glačalo)
- Papirni ili pamučni ručnik
- Voda

Postupak





Izliti malo vode na udubljenje, tako da prekrije oštećenje. Oštećenje prekriti ručnikom. Peglu staviti na najvišu temperature, te kratkim potezima gore-dolje ispeglati oštećenje, dok se voda iz ručnika ne isuši. Vlakna drva će upiti vodu i "vratiti" se na položaj prije oštećenja. Postupak treba ponavljati dok oštećenje ne nestane. Na kraju, ukoliko je potrebno, mjesto oštećenja treba prebrusiti finim brusnim papirom.

